



Перепрошивка сканеров МойPOS (MSC 6607C2D)

1. Установить драйвер «Драйвер com-1.7.12»
2. Подключить сканер к ПК (для беспроводных подключить проводом)



3. Запустить файл



4. Считать QR код

